

Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – Marzo 2021



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente

Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte, empresas prestadoras de servicio de la industria petrolera y pesqueras.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2.567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectores
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



Resumen – Marzo 2021

Empresas inspeccionadas	SINOPEC ARGENTINA YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY
Yacimientos recorridos	20
Actas realizadas	164
Presuntas infracciones	13
Clausuras de instalaciones	2
Inspectores involucrados	8
Vehículos afectados	3 camionetas 4x4
Distancia recorrida	27.227 Kilómetros



Acciones en campo

- Muestreo en la EX pileta API de la Batería ME-158
- Realización de pruebas de hermeticidad de 48 pozos inyectores dando cumplimiento a Disposición 135/07

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pozo EH-252• Pozo EH-642• Pozo EH-665• Pozo EH-3067 (ref)• Pozo EH-255• Pozo EH-515• Pozo EH-939• Pozo ME-3129• Oleoducto CL-4063 (Presunta infracción constatada) | <ul style="list-style-type: none">• Pozo EH-379• Oleoducto HT-125 (presunta infracción constatada)• Oleoducto de Batería-145 (presunta infracción constatada)• Tanque TK-col aux -EH-183-001• Batería EH-137• Oleoducto EH-3116• Batería ME-175 |
|--|---|

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- Ex pileta LH-10
- Repositorio LH-10
- Recinto de rezagos de LH-10
- Pozo EH-3070
- Pozo EH-713
- CM-SATELITE N° 5
- Pozo CM-1007
- Pozo CM-1038
- Línea ERFV ME-1021 Ø 3'' S,2500(REPSA)

Baterías y plantas inspeccionadas en el marco de normativa 343/08:

- Batería ME-175 (presunta infracción constatada)
- Batería ME-501
- Batería ME-502
- Batería ME-503
- Batería EH-130 (presunta infracción constatada)

Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 31
- Realización de pruebas de hermeticidad de 14 pozos inyectoros dando cumplimiento a Disposición 135/07
- Muestreo de 2 boxes de barros oleosos en Planta de LH-3 de JMB
- Muestreo de 55 bolsones de plásticos en la planta de recuperación y valorización de JMB
- Baterías y plantas inspeccionadas en el marco de normativa 343/08:
 - Planta deshidratadora PT (presunta infracción constatada)
 - Terminal de puerto deseado YPF (Presunta infracción constatada)
- Clausura preventiva del Pozo PT-593

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento:

Relevamiento de canteras

- Pozo CÑE-1023
- Pozo CÑE-905 (Presunta infracción constatada)
- Batería CE-04
- Acueducto Planta la ítala (presunta infracción constatada)
- Pozo LC-403

- Pozo LC-660 (Presunta infracción constatada)
- Pozo LC-874
- Pozo LC-812
- Pozo LC-156
- Pozo CS-2052
- Pozo CS-2178
- Planta LP-03 (presunta infracción constatada)

- Cantera PT-08
- Cantera N° 14 EG-330
- Cantera LC-01
- Cantera N° 3 ESJOX12 Ea.La 70
- Cantera N° 16 EG-12
- Cantera CGN 01/02 (Ref)
- Cantera CGN 01/02



Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- Pozo CÑE-939
- Pozo CÑE-946
- Pozo CÑE-766
- Pozo CÑE-899
- Pozo CÑE-129
- Pozo CL-854
- Pozo CS-5
- Pozo LC-161
- Pozo LC-889
- Pozo LC-187
- Pozo LC-146
- Pozo CS-2113
- Pozo LC-164
- Pozo LC-708
- Pozo LC-874
- Pozo LC-882
- Pozo LC-651
- Pozo LC-656
- Pozo LC-657
- Pozo LC-686
- Pozo LC-726
- Pozo LC-667
- Pozo LC-655
- Pozo LC-660

Pan American Energy



Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 19
- Baterías y plantas inspeccionadas en el marco de normativa 343/08:
 - Estación Bayo 1 (presunta infracción constatada)
 - Batería PC-6
- Habilitación de pozos inyectoros PB-842 y PE-818 dando cumplimiento a Disposición 135/07.
- Clausura del Centro de Gestión de Residuos EV-30



Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- Pozo EV-27
- Pozo KK-105
- Pozo KK-19
- Pozo EV-38
- Pozo EV-21
- Pozo EV-26
- Pozo EV-1231
- Pozo EV-1230

- Predio EV-30
- Pozo PC-1492
- Recinto de acopio transitorio de residuos peligrosos Escorial
- Pozo KK-169
- Pozo PC-1385
- Pozo EV-1232
- Centro de gestión de Residuos

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo EV-25
- Pozo EV-1242
- Pozo EV-1237
- Pozo KK-1303 (Presunta infracción constatada)
- Pozo EV-36
- Pozo PC-1461
- Pozo PC-1448



Otras empresas

Acciones en campo

- Se efectuaron inspecciones a empresas de servicios vinculadas a la actividad hidrocarburífera. Como resultado de los procedimientos se solicitó la adecuación de algunos de ellos al marco normativo ambiental, mientras que para los habilitados por esta Autoridad de Aplicación se verificó el grado de cumplimiento a lo declarado en sus correspondientes Planes de Gestión Ambiental (PGA).
- Además se realizaron inspecciones a dos empresas pesqueras radicadas en la Localidad de Puerto Deseado y a la Cementera de Pico Truncado.

Empresas inspeccionadas

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Terminal de combustible naval-Ypf• TACKER SRL• DON JOSE SRL• FIGUEROA• INUDS S.A.• COMISION DE FOMENTO KOLUEL KAIKE• TUBOSCOPE VETCO DE ARG. S.A. | <ul style="list-style-type: none">• PCR• ETIAM 3 S.A.• LB SUR• VIEIRA• LAVADERO IMPERIO• EPSILON• COOP. EL MAR AZUL |
|---|---|



Esfuerzo de inspección


Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo octubre-marzo expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.

Yacimientos inspeccionados: Cañadón Seco, Cañadón Minerales, El Huemul, Meseta Espinosa, Piedra Clavada, Sur Piedra Clavada, Meseta Sirven, Cerro Wenceslao, Cañadón León, El Valle, Koluel Kaike, Las Heras, Los Perales, Cañadón de la Escondida, Loma del Cuy, Pico Truncado, El Guadal, Las Mesetas, Barranca Baya, Escorial, Bayo.



Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge



Datos relevantes

- Se participo en el acuerdo de practicas profesionalizantes junto a la escuela Industrial N° 2 de Pico Truncado.
- Se relevaron 12 instalaciones con presuntas infracciones a las normativas ambientales
- Se inspeccionaron pesqueras de la localidad de Puerto Deseado
- Se procedió a clausurar 1 instalación



Datos relevantes

- Como tarea habitual de esta Subsecretaría se realizó el relevamiento de la culminación del saneamiento en la Planta LP-03 y se confeccionó el informe técnico correspondiente ha ser presentado en la honorable cámara de diputados
- Se clausuró de manera preventiva el pozo productor PT-593 de la empresa YPF debido a una rotura en su línea de conducción por corrosión interna.



Muchas gracias



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente