

# Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – Agosto 2021

---



—  
**Secretaría de  
Estado de Ambiente**  
Ministerio de Salud y Ambiente

---

# Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



---

## Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte, empresas prestadoras de servicio de la industria petrolera y pesqueras.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2.567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectoros
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



---

# Resumen – Agosto 2021

Empresas inspeccionadas	Sinopec Argentina YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY
Yacimientos recorridos	20
Actas realizadas	163
Presuntas infracciones	15
Clausuras de instalaciones	1
Inspectores involucrados	8
Vehículos afectados	2 camionetas 4x4
Distancia recorrida	5.363 Kilómetros



## Acciones en campo

- Se procedió a realizar cateos en 4 ex piletas de lodo para su caracterización
- Inspección de 39 pozos inyectores inactivos en cumplimiento con Disposición 135/07
- Muestreo de 5 biopilas en los repositorios EH-181 y EH-6-1
- Inspecciones a instalaciones con tanques en base a la Disposición 343/08: Batería EH-163, Batería EH-137 (Presunta infracción constatada), Batería EH-3

## Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Gasoducto PCB a PCC (Presunta infracción constatada)
- Pozo ME-3057
- Pozo ME-2009
- Pozo ME-3180
- Pozo CM-60

## Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- Pozo ME-3122
- Pozo ME-2032
- Pozo ME-2621
- Planta ME-120
- Pozo ME-791
- Pozo ME-278
- Pozo ME-136
- Pozo ME-3010
- Pozo ME-276
- Pozo CS-3011
- Pozo ME-3128
- Pozo ME-3059
- Sitio cercano a Pozo EH-1093
- Pozo ME-3153
- Pozo CM-327
- Pozo CM-184
- Pozo CS-2270
- Pozo CS-2232
- Ex planta de lavado Memcap ME-112

## Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 53
- Muestreo de biopilas en repositorio CL-01
- Muestreo en contenedores en el Repositorio LP-50 y CL-01
- Realización de pruebas de hermeticidad de 6 pozos inyectoros dando cumplimiento a Disposición 135/07

### Inspecciones a instalaciones con tanques en base a la Disposición 343/08

- Batería 24T (Presunta infracción constatada)
- Planta 17T
- Purga 17T (Presunta infracción constatada)
- Batería KK-02 ( Presunta infracción constatada)
- PIAS KK Norte
- Batería LC-AP1
- Batería CL-25

### Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozo CS-2270</li> <li>• Pozo CS-2232</li> <li>• Planta LH-3</li> <li>• Pozo PC-1439</li> <li>• Pozo PC-1439</li> <li>• Pozo CG-11</li> <li>• Pozo LC-949</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozo LC-519</li> <li>• Pozo LC-553</li> <li>• Pozo LC-784</li> <li>• Pozo LC-406</li> <li>• Pozo CL-385</li> <li>• Batería CL-25</li> <li>• Pozo CL-1324</li> </ul> |
|--|--|



## Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo CL-2337 (Presunta infracción constatada)
- Acueducto LP-07 (Presunta infracción constatada)
- Pozo LP-1277 (Presunta infracción constatada)
- Acueducto LP-3
- Oleoducto de Batería CL-25
- Pozo CL-2337 (Presunta infracción constatada)
- Pozo LC-284 (Presunta infracción constatada)
- Pozo CG-05
- Pozo CG-43
- Pozo CG-14 (Presunta infracción constatada)
- Acueducto del satélite N° 2 de la Batería CG-22 (Presunta infracción constatada)
- Batería CG-19
- Batería 24T
- Pozo LC-783
- Pozo LC-338
- Proyecto AP-1
- Pozo LC-722
- Pozo LC-911
- Oleoducto troncal de Batería CL-25 (presunta infracción constatada)
- Pozo CG-14
- Batería LC-05



## Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 9

## Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- Batería EV-02
- Pozo PC-1289
- Planta PC-1

## Inspecciones a instalaciones con tanques en base a la Disposición 343/08:

- Batería EV-04
- Pozo PC-1332 (Presunta infracción constatada)

## Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo PC-1144
- Pozo PC-1127 (Presunta infracción constatada)
- Col. Aux. N°K-2
- Pozo PC-1232 (Presunta infracción constatada)







# Esfuerzo de inspección

Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo marzo-Agosto expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.


Yacimientos inspeccionados: Cañadón Seco, El Huemul, Meseta Espinosa, Piedra Clavada, Cañadón Minerales, Loma del Cuy, Cerro Grande, Cañadón León, El Destino, Caleta Olivia, Barranca Baya, El Valle, Koluel Kaike, Las Heras, Los Perales, Cañadón de la Escondida, Pico Truncado, El Guadal, Tres Picos, El Cordón.



---

# Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras y prestadoras de servicios que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge



---

# Datos relevantes

- Se procedió a clausurar la base operativa de JMB ubicada en la planta de LH-3
- Se realizaron inspecciones para caracterizar los efluentes de las pesqueras en Puerto Deseado: Pesquera Santa Cruz S.A, Arbumasa S.A, Pesquera Deseado, Explotación pesquera de la Patagonia S.A, Cooperativa el mar azul, Argenova S.A, Vieira argentina S.A, Empesur S.A, Pesquera Santa Cruz S.A
- Además se realizó un relevamiento por UNEPOSC Puerto Deseado y la terminal de despacho de combustible



Muchas gracias

---



—  
**Secretaría de  
Estado de Ambiente**  
Ministerio de Salud y Ambiente