

Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – Mayo 2022



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente

Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte y empresas prestadoras de servicio de la industria petrolera y pesqueras.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2.567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectores
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



Resumen – Mayo 2022

Empresas inspeccionadas	SINOPEC ARGENTINA YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY
Yacimientos recorridos	20
Actas realizadas	137
Clausuras de instalaciones	2
Inspectores involucrados	7
Vehículos afectados	2 camionetas 4x4 – Vehículos de operadoras y contratistas
Distancia recorrida	3862 Kilómetros – 1660 Kilómetros



Acciones en campo

- Total de ex piletas inspeccionadas (para muestreos de caracterización): 4
- Total de sitios con montículos inspeccionados para liberar: 4
- Muestreo saneamiento Batería EC-126

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo CM-262 (presunta infracción constatada)
- Pozo EH-319
- Pozo EH-6106

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pozo AH-3143• Pozo EH1-82(2)• Pozo EH-1054• Pozo EH-320• Pozo EH-454 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo CW-2044• Pozo CW-2052• Pozo CW-2035• Colector Auxiliar CW-2009 | <ul style="list-style-type: none">• Batería CW-1• Batería CW-2• Batería CW-3• Batería CW-4 |
|--|--|---|

Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos de caracterización y/o liberaciones): 48
- Desclasificación de 88 contenedores de Residuos en Repositorio CL-1 y 69 contenedores en Repositorio LP-50.
- Pruebas de hermeticidad de 10 pozos inyectoros en cumplimiento con la Disposición 135/07.
- Muestreo de boxes en Planta de Tratamiento de Barros Oleosos y bolsones de plásticos en planta de revalorización JMB.
- Muestreo de cutting en cuttineras CL-25 y CE-142.
- Muestreo de biopilas en repositorio CL-01.

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pozo LH-286• Batería LC-10 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo LC-619(00)• Pozo LC-569 | <ul style="list-style-type: none">• Col. Aux. Bat-LC-10• Pozo LC-917 |
|---|---|---|

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Col. Aux. N°2 - Bat-LH-14• Col. Aux. N°2 - Bat-LH-14• Pozo LH-1071• Pozo LH-1142 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo LH-1229• Pozo LH-1220• Pozo LH-482• Pozo LC-575 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo LC-571• Pozo LC-617• Pozo LC-568 |
|---|---|---|



Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 13
- Pruebas de hermeticidad de 74 pozos inyectores en cumplimiento con la Disposición 135/07, procediendo a la clausura del pozo PE-728 por no presentar condiciones de integridad.
- Control de auditorías ambientales de tanques en cumplimiento con la disposición 343/08.
- Muestreo en repositorios PC-1200, EV-83.
- Relevamiento en predio EV-30.

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Línea General Colectores K (presunta infracción constatada)• Pozo PC-1150 (presunta infracción constatada)• Línea de Pozo PC-1479 (presunta infracción constatada)• Pozo PC-1149 | <ul style="list-style-type: none">• Colector Auxiliar H-2• Colector Auxiliar K-2• Colector Auxiliar G-3 |
|---|---|



Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Pozo PC-1115• Batería EV-7• Pozo EV-1015 | <ul style="list-style-type: none">• Batería EV-4• Pozo EV-88• Batería PC-3 | <ul style="list-style-type: none">• Batería PC-4• Pozo PC-1480• Satélite de Inyección N° 13 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo PC-1219• Batería PC-5• Batería PC-7 |
|--|--|---|--|

Esfuerzo de inspección


Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo diciembre 2021 - mayo 2022 expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.

Yacimientos inspeccionados: Cañadón León, Cañadón Minerales, Cañadón Seco, Cerro Wenceslao, El Cordon, El Guadal, El Huemul, Meseta Espinosa, Piedra Clavada, Cerro Grande, Koluel Kaike, Las Heras, Cañadón de la Escondida, Lomas del Cuy, Los Perales, El Valle, Meseta Catorce, Escorial, Bayo, Huetel.



Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras y prestadoras de servicios que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge



Datos relevantes

- Inspección a pesqueras en la localidad de Puerto Deseado en el marco de la Ley Provincial N°2658.
- Fiscalización de toma de muestras de efluentes industriales en Planta de Tratamiento Landfarming.
- Fiscalización de toma muestras del material que se encuentra en periodo de prueba piloto para tratamiento de barros oleosos en planta de Mafers.
- Clausura preventiva de la línea de pozo PC-1479, operado por PAE, debido a incidente mayor ocurrido en el mismo.



Muchas gracias



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente