

Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – Noviembre 2022



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente

Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte y empresas prestadoras de servicio de la industria petrolera.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2.567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de Pozos Inyectores
- Ley 3.122 Programa de Saneamiento Ambiental



Resumen – Noviembre 2022

| Empresas inspeccionadas | CGC YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY |
|----------------------------|---|
| Yacimientos recorridos | 18 |
| Actas realizadas | 106 |
| Clausuras de instalaciones | 2 |
| Inspectores involucrados | 9 |
| Vehículos afectados | 2 camionetas 4x4 – Vehículos de operadoras y contratistas |
| Distancia recorrida | 2082 Kilómetros – 2712 Kilómetros |



Acciones en campo

- Total de ex piletas inspeccionadas (para muestreos de caracterización y/o liberaciones): 69
- Muestreo de cutting en cuttineras Ea.Ch-02, CBX-5, CL-25.
- Desclasificación de 24 contenedores de residuos en Repositorio LP-50.
- Pruebas de hermeticidad de 5 pozos inyectores en cumplimiento con la Disposición 135/07, procediendo a la clausura del pozo ED-70 por no presentar condiciones de integridad.

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Pta .de inyección de Polímeros PIU-17• Planta LP-24• Pozo LH-947 (presunta infracción ambiental)• Pozo LH-1069 | <ul style="list-style-type: none">• Batería-LH-14• Colector Auxiliar N° 2 BAT-CL-34 (presunta infracción ambiental) |
|---|--|

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pozo LH-1086• Pozo LH-1253• Pozo LH-1260• Cal. LH-0136 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo LH-488• SAT N° 4 D2 CON• Batería-LH-23• Planta LM-2 |
|---|---|



Acciones en campo

- Total de ex piletas inspeccionadas (para muestreos de caracterización y/o liberaciones): 13
- Desclasificación de 19 contenedores de residuos en Repositorio PC-1200.

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Línea de Control G-3 a G-2
- Pozo EV-1208 (presunta infracción ambiental)

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pozo PC-68• Pozo PC-1008• Pozo PC-1211• PC-O-233• Pozo PC-1372 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo PC-1213• Pozo PC-1094• Batería-PC-3• Batería-PC-6 |
|--|---|



Otras Empresas

CGC

- Total de ex piletas inspeccionadas (para muestreos de caracterización y/o liberación): 8
- Pruebas de hermeticidad de 109 pozos inyectores en cumplimiento con la Disposición 135/07, procediendo a la clausura del pozo EH-589 por no presentar condiciones de integridad.

JMB

- Toma de muestras de 21 bolsones de plásticos tratados en Planta de Revalorización de Cañadón Seco.
- Toma de muestras de barros oleosos de contenedores en Planta de Tratamiento de Sólidos Separados.

PCR



- Toma de muestras de emisiones gaseosas en molino de cemento en cumplimiento con Ley Provincial de Residuos Peligrosos N°2567.



Esfuerzo de inspección


Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo junio 2022 – noviembre 2022 expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.

Yacimientos inspeccionados: Cañadón León, Cañadón Seco, Cañadón Minerales, Tres Picos, Pico Truncado, Koluel Kaike, El Valle, Meseta Sirven, El Destino, El Huemul, Piedra Clavada, Sur Piedra Clavada, Las Heras, Cerro Wenceslao, El Guadal, Lomas del Cuy, Los Perales, Cañadón de la Escondida.



Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras y prestadoras de servicios que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge.



Datos relevantes

- Fiscalización de toma de muestras de cenizas y emisiones gaseosas en Horno Piroclítico COPESA en el marco de la Prueba de Validación y Puesta en Marcha del Horno II.
- Fiscalización de toma de muestras de agua en Freatímetros de Estación de Servicio “El Solitario” , ubicada en la localidad de Las Heras.
- En cumplimiento con la Ley Provincial N°2567 de Residuos Peligrosos se llevo a cabo inspección en Planta de Tratamiento de R.S.U. y vertedero municipal de Pico Truncado.



Muchas gracias



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente