

# Reporte de Control Ambiental

Zona Norte - Agosto 2020

---



—  
**Secretaría de  
Estado de Ambiente**  
Ministerio de Salud y Ambiente

---

# Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



---

# Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2 .567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectoros
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



---

# Resumen - agosto 2020

Empresas inspeccionadas	SINOPEC ARGENTINA YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY
Yacimientos recorridos	16
Actas de inspección	87
Infracciones constatadas	16
Clausuras de instalaciones	4
Inspectores involucrados	12 agentes
Vehículos afectados	3 camionetas 4x4
Distancia recorrida	5.369 kilómetros



# Sinopec Argentina



## Acciones en campo

Control de pozos inyectoros activos: 123 pruebas de las cuales se procedió a la clausura en 2

Total de biopilas muestreadas para liberación de suelos en repositorio: 12

Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 4

Clausura del oleoducto de batería TP-174

Clausura del pozo productor CS- 2202

Inspección a sitios de acopio de residuos peligrosos y el seguimiento de su tratamiento:

- Planta de clasificación me-173
- Planta de tratamiento de barros oleosos Mafer



## Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento de incidentes:

- Batería EH-3-1
- Gasoducto de batería EH-6-4 a PCB
- Batería EH-130, batería CM-102
- Pozo cs-2202 (infracción constatada)
- Colector auxiliar 2 de batería CS-601

## Baterías y plantas inspeccionadas en el marco de normativa 343/08:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Batería EC-125</li><li>▪ PTC-EH-1 (infracción constatada)</li><li>▪ Batería CS-131 (infracción constatada)</li><li>▪ Batería CM-301 (infracción constatada)</li><li>▪ Planta ME-120</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Batería CM-100</li><li>▪ Batería CM-60</li><li>▪ Batería ME-507</li><li>▪ Batería ME-511 (infracción constatada)</li><li>▪ Batería ME-77 (infracción constatada)</li></ul> |
|---|--|

## Acciones en campo

Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 13

Instalaciones en general:

- Contenedores en locación de pozo LH-877
- Chatarra y rezagos acopiados en locación de pozo cne-741

## Inspecciones en instalaciones productivas

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Colector auxiliar n° 2 batería cl-26 (infracción constatada)</li><li>▪ Pozo cne-727 (infracción constatada)</li><li>▪ Batería TL-1</li><li>▪ Pozo inyector LH-266</li><li>▪ Pozo productor LH-1111</li><li>▪ Colector auxiliar n°3 de batería LH-23 (infracción constatada)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pozo cne-742 (infracción constatada)</li><li>▪ Batería ce-23 (infracción constatada)</li><li>▪ Línea de conducción pozo LH-1097 (infracción constatada)</li><li>▪ Línea de conducción pozo PT-1052 (infracción constatada)</li></ul> |
|---|--|

## Acciones en campo

Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 9

Baterías y plantas inspeccionadas en el marco de normativa 343/08:

- Batería PC-5
- Batería PC-7
- Batería EV-1 (infracción constatada)
- Batería EV-9 (infracción constatada)
- Batería EV-6 (infracción constatada)

Inspección a sitios de acopio de residuos peligrosos y el seguimiento de su tratamiento:

- Sector de acopio EV-30
- Recinto de acopio de barros oleosos PC-1200
- Pileta EV-4100





---

# Pan American Energy



## Acciones en campo

Muestreos de freaómetros: 17 puntos de monitoreo

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento de incidentes: ducto del pozo ev-1165

Instalaciones en general:

- contenedores con residuos en locación de pozo ev-1114
- materiales de rezagos en pozo CL-2031




# Esfuerzo de inspección

Se presenta el rendimiento del personal y el esfuerzo de trabajo para las inspecciones del mes de agosto de 2020, expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos por agente.

Yacimientos inspeccionados:


Cañadón de la Escondida, Cerro Grande, Cañadón Minerales, Cañadón León, Cañadón Seco, El Cordón, El Huemul, El Valle, Koluel Kaike, Las Heras, Meseta Espinosa, Meseta Sirven, Piedra Clavada, Tres Lagos, Tres Picos.



---

# Datos relevantes

- Se registraron 7 incidentes con daño al ambiente por fallas o roturas de instalaciones
- Se constataron 16 infracciones a la normativa vigente
- Se clausuraron 4 instalaciones de forma preventiva para evitar afectaciones al ambiente



Muchas gracias

---



—  
**Secretaría de  
Estado de Ambiente**  
Ministerio de Salud y Ambiente