

Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – octubre 2021



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente

Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte, empresas prestadoras de servicio de la industria petrolera y pesqueras.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2.567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectoros
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



Resumen – octubre 2021

Empresas inspeccionadas	SINOPEC ARGENTINA YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY
Yacimientos recorridos	17
Actas realizadas	123
Presuntas infracciones	8
Clausuras de instalaciones	2
Inspectores involucrados	8
Vehículos afectados	2 camionetas 4x4
Distancia recorrida	4530 Kilómetros



Acciones en campo

- Comienzo de monitoreo de freáticos
- Prueba hidráulica a 27 pozos inyectores dando cumplimiento a la Disposición 135/07
- Caracterización de 1 ex piletas de lodo de perforación
- Inspecciones a instalaciones con tanques en base a la Disposición 343/08; inspección a 19 tanques ubicados en la planta LH-3

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo ME-3056 DE BAT-ME-6 (Presunta infracción constatada)
- Batería ME-501
- Oleoducto principal de Batería EH-1 (Presunta infracción constatada)
- Pozo ME-3186

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- Repositorio CS-240
- Planta LH-03 (Presunta infracción constatada)
- Planta EH-1 tanque 13827
- Pozo ME-3183

Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 69
- Muestreo en la cuttinera CL-25
- Realización de pruebas de hermeticidad de 19 pozos inyectores dando cumplimiento a Disposición 135/07
- Inspecciones a instalaciones con tanques en base a la Disposición 343/08: inspección a 23 tanques ubicados en la planta LH-3 (presunta infracción constatada)
- Clausura de los pozos CS-389 y CS-2042.

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Acueducto del Satélite N° 17 a Satélite N° 27 (Presunta infracción constatada)
- Pozo PP.X-5
- Satélite N° 14 Pozo LH-475 (Presunta infracción constatada)
- Pozo LH-283
- Pozo LH-852
- Pozo LH-1230



Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB

- Pozo CS-902
- Pozo CS-2223
- Planta LH-03
- Pozo LH-1079
- Pozo LH-1257
- Pozo LH-913
- Pozo LH-485
- Pozo LH-1118
- Pozo LH-482
- Pozo LH-880
- Pozo LH-1142
- Pozo LH-1072
- Pozo LH-1100
- Pozo LH-1229



Acciones en campo



- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 13
- Inspecciones a instalaciones con tanques en base a la Disposición 343/08: tres tanques de estación EV-1 (Presunta infracción constatada)



Esfuerzo de inspección

Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo mayo-octubre expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.


Yacimientos inspeccionados: Cañadón Seco, El Huemul, Meseta Espinosa, Piedra Clavada, Cañadón Minerales, Cerro Grande, Cañadón León, El Destino, Barranca Baya, El Valle, Koluel Kaike, Las Heras, Los Perales, Cañadón de la Escondida, El Guadal, Tres Picos, El Cordón



Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras y prestadoras de servicios que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge

INSPECCIONES ABR - OCT 2021



Datos relevantes

- Se realizaron inspecciones en Weatherford y Quintana en el marco de la Ley Provincial N°2567
- Se constata presunta infracción por daño ambiental a la empresa alianza petrolera.
- Inspección al equipo de perforación del primer pozo no convencional de Zona Norte
- Se clausuraron los pozos CS-389 y CS-2042 de YPF



Muchas gracias



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente