

Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – Febrero 2021



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente

Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2 .567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectoros
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



Resumen – Febrero 2021

| Empresas inspeccionadas | SINOPEC ARGENTINA YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY |
|----------------------------|--|
| Yacimientos recorridos | 15 |
| Actas realizadas | 47 |
| Presuntas infracciones | 8 |
| Clausuras de instalaciones | 2 |
| Inspectores involucrados | 5 |
| Vehículos afectados | 3 camionetas 4x4 |
| Distancia recorrida | 3883 Kilómetros |



Acciones en campo

- Inspección para observar avances en la remediación de la ex pileta de emergencia W-13 y en la ex Batería ME-173
- Inspección en la Planta de Clasificación de Residuos de Meseta Espinosa
- Realización de cateos y toma de muestras en sector saneado del recinto de acopio de rezagos
- Inspección a ex planta de lavado para constatar el inicio de tarea de remediación
- Clausura del pozo inyector MSx-3

Caracterización de Ex piletas de Lodo

Se realizaron los cateos para la verificación de las observaciones arrojadas por el método indirecto de tomografía eléctrica.



Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento:

- Batería EH-153
- Pozo EH-729,
- Pozo CL-4086
- Pozo MSx-3
- Col. Auxiliar CW-82
- Cantera CW-08

Solicitud de acondicionamiento de sitios debido a acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB, etc.

- Pozo CW-1055
- Pozo CW-89
- Pozo CW-2020
- Pozo CW-2035
- Pozo CW-45
- Pozo CW-2042
- Pozo CW-2055

Baterías y plantas inspeccionadas en el marco de normativa 343/08:

- Batería CL-605 (Presunta infracción constatada)
- Batería CL-603 (Presunta infracción constatada)
- Purga de gasoducto CL-4006 a Batería CS-245(Presunta infracción constatada)
- Batería CL-602 (Presunta infracción constatada)
- Planta de almacenaje CL

Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones):42
- Muestreo de 5 biopilas de repositorios CnE-2 y CnE-10
- Inspección a la planta de tratamiento de residuos de JMB
- Inspección a repositorio LP-50 avanzando con la caracterización de acopio de material
- Inspección para constatar el avance de acondicionamiento de predio de acopio de rezagos LP

Inspecciones de incidentes y acopio de chatarra y/o rezagos

- BAT CE-09
- BAT CE-04
- CE-1386
- CE-1032

Baterías y plantas inspeccionadas en el marco de normativa 343/08

- Batería CL-26 (Presunta infracción constatada)
- Batería CL-34 (Presunta infracción constatada)
- Planta Deshidratadora CL (Presunta infracción constatada)
- Planta de inyección CL

Pan American Energy

Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 22
- Baterías y plantas inspeccionadas en el marco de normativa 343/08: Manifold N1 (Presunta infracción constatada)
- Incidentes Acopio de chatarra, rezagos, escombros:
 - Pozo EV-141
 - Pozo EV-04
 - Pozo EV-1052
 - Pozo KK-109
- Inspección al Centro de Gestión de Residuos EV-30
- Inspección al repositorio PC-1200
- Clausura de los hornos pirolíticos del EV-30



Controles a empresas de servicios

Acciones en campo

- Se efectuaron inspecciones a empresas de servicios vinculadas a la actividad hidrocarburífera. Como resultado de los procedimientos se solicitó la adecuación al marco normativo ambiental, mientras que para los habilitados por la Autoridad de Aplicación se verificó el grado de cumplimiento a lo declarado en sus correspondientes Planes de Gestión Ambiental (PGA)

Empresas inspeccionadas

- Copesa: inspección general al horno pirolítico. Se realizó un recorrido por el predio y se coordinó un trabajo en conjunto con YPF para el retiro de materiales segregados no incinerables
- Harry: Se inspeccionó el horno pirolítico ubicado en Caleta Olivia. Se constató el orden del predio y se requirieron los manifiestos de transportes mensuales.
- OIL: base de Cañadón Seco. Se constataron las tareas de acondicionamiento de las cenizas como así también el desmantelamiento de los hornos.
- PCR: se presenció el muestreo de emisiones gaseosas de la cementera ubicada en la Localidad de Pico Truncado.



Esfuerzo de inspección


Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo Agosto 2020- Enero 2021, expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.

Yacimientos inspeccionados: Cañadón Seco, El Huemul, El Destino, Meseta Espinosa, Cañadón León, El Valle, Koluel Kaike, Las Heras, Piedra Clavada, Los Perales, Cañadón de la Escondida, Meseta Sirven, Cerro Wenceslao, tres picos, Caleta Olivia



Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge



Datos relevantes

- Se realizaron los cateos y toma de muestras para la caracterización de Ex piletas de lodo en Sinopec.
- Continúan las inspecciones a empresas de servicio para la adecuación a la normativa de residuos peligrosos
- Se procedió a clausurar 2 instalaciones



Muchas gracias



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente