

Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – noviembre 2021




—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente

Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte, empresas prestadoras de servicio de la industria petrolera y pesqueras.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2.567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectoros
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



Resumen – noviembre 2021

Empresas inspeccionadas	SINOPEC ARGENTINA YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY
Yacimientos recorridos	18
Actas realizadas	100
Presuntas infracciones	2
Clausuras de instalaciones	0
Inspectores involucrados	8
Vehículos afectados	2 camionetas 4x4
Distancia recorrida	6.221Kilómetros



Acciones en campo

- Se procedió a realizar cateos en 2 ex piletas de lodo para su caracterización
- Prueba hidráulica a 27 pozos inyectoros dando cumplimiento a la Disposición 135/07
- Continúan los trabajos de monitoreo de freáticos
- Inspección a la Batería CM-122 Col Aux N° 3 en base a la Disposición 343/08

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo PC-2109
- Pozo PC-186
- Pozo CW-2075
- Pozo CW-2035

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pozo SPC-1160• Pozo SPC-1027• Pozo SPC-1067• Pozo SPC-1150 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo SPC-1100• Pozo PC-1182• Pozo SPCa-3042• Pozo CW-1009• Pozo CW-1055 |
|---|---|

Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 27
- Muestreo de 22 bolsones de plástico en planta JMB
- Inspecciones a instalaciones con tanques en base a la Disposición 343/08: Batería 10T, Batería 8T
- Realización de pruebas de hermeticidad de 46 pozos inyectores dando cumplimiento a Disposición 135/07
- Muestreo de biopilas en Repositorios de Cañadón de la Escondida y Las Heras
- Inspecciones en canteras en Cañadón León, Cholita y Cañadón de la Escondida

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo LH-62
- Pozo LH-08
- Acueducto bloque 2 LH 50 SAT 1
- Pozo LH-506
- Pozo LH-1209
- Pozo LH-735
- Pozo LH-667
- Pozo LH-640
- Batería LH-04
- Batería 10T

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB

- Repositorio CnE-2
- Pozo CG-491
- Pozo LH-191
- Pozo LP-1375
- Pozo LP-1067
- Pozo LP-967
- Pozo LP-1744
- Pozo LP-1067
- Pozo LP-1070
- Pozo LP-1883



Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 11
- Constatación de saneamiento de incidentes en Pozo PC-1148 y el oleoducto PC-1018 (Presunta infracción constatada)
- Prueba hidráulica a 69 pozos inyectoros dando cumplimiento a la Disposición 135/07
- Inspección a la Estación Escorial 2 en cumplimiento con la Disposición 343/08 (presunta infracción constatada)

Inspección a instalaciones



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Estación Escorial 1• Playa de secado Escorial | <ul style="list-style-type: none">• Recinto de almacenamiento de residuos peligrosos Escorial 1• Pozo PE-812 |
|--|---|



Esfuerzo de inspección


Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo abril-septiembre expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.

Yacimientos inspeccionados: Cañadón Seco, El Huemul, Meseta Espinosa, Piedra Clavada, Sur Piedra Clavada, Cerro Wenceslao, Cañadón Minerales, Cerro Grande, Cañadón León, El Destino, El Valle, Las Heras, Los Perales, Cañadón de la Escondida, El Guadal, Tres Picos, El Cordón, Escorial



Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras y prestadoras de servicios que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge



Datos relevantes

- Se realizaron inspecciones en las pesqueras Arbumasa y Empesur, ubicadas en la Localidad de Puerto deseado, para constatar las mejoras en los sistemas de recolección y tratamiento de efluentes.
- Se realizaron inspecciones a la contratista AESA para verificar los sitios de almacenamiento transitorio de residuos peligrosos
- Se realizaron las tomas de muestras en cenizas, emisiones gaseosas y lavador de gases en el horno pirolítico de Copesa para controlar el funcionamiento del mismo.



Muchas gracias



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente