

Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – Marzo 2022



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente

Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte, empresas prestadoras de servicio de la industria petrolera y pesqueras.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2.567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectoros
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



Resumen – Marzo 2022

Empresas inspeccionadas	SINOPEC ARGENTINA YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY
Yacimientos recorridos	18
Actas realizadas	70
Presuntas infracciones	4
Inspectores involucrados	8
Vehículos afectados	2 camionetas 4x4
Distancia recorrida	3627 Kilómetros



Sinopec Argentina



Acciones en campo

- Total de ex piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 2
- Total de sitios con montículos inspeccionados para liberar: 10
- Liberación Descartes Repositorio CM-122.
- Muestreo saneamiento Batería ME-501.
- Muestreo biopilas Repositorio ME-115.
- Inspecciones a Colector Auxiliar CW-90, Pozo CW-1028, PTC-PIA CW en base a la disposición 343/08

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- CERCANIA POZO TP
- Pozo EH-3052 (presunta infracción constatada)
- Unidad ULA CT
- Batería EC-7

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- Pozo CS-2242
- Pozo CS-3009
- Pozo CS-3011
- Pozo CS-3012
- Pozo CS-22

- Pozo CS-3023
- Pozo CS-2270
- Pozo CS-3015
- Pozo CS-131
- Pozo CS-2061



Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 23
- Muestreo de biopilas Repositorio CL-1, Repositorio LH-475, Repositorio CE-2 y Repositorio CE-10.
- Muestreo de cutting en CG-7 y CL-25.
- Muestreo Barros Oleosos en Repositorio CL-1 y Repositorio LP-50.
- Inspección a Batería CG-22 en base a la disposición 343/08.
- Muestreo cantera CS-9.

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo ME-1176
- Planta LP-03
- Batería LP-05

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Pozo CG-805• Pozo CG.a-679• Pozo CG-642• Pozo CG-710• Pozo LH-1107 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo LH-48• Pozo LH-1129• Pozo LH-1110• Pozo LH-100• Batería LH-01 |
|--|--|



Otras empresas

PAN AMERICAN ENERGY

- Total de ex piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 6

JMB

- Inspección a Planta de tratamiento de barros oleosos en LH-3 y al predio de Caleta Paula

HARRY

- Inspección a la planta de tratamiento de residuos peligrosos en Caleta Paula para realizar prueba de rendimiento del horno pirolítico.

DON JOSE


- Inspección a la base operativa en la Localidad de Pico Truncado en cumplimiento con la Ley Provincial 2567.



Esfuerzo de inspección


Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo octubre 2021- marzo 2022 expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.

Yacimientos inspeccionados: Cañadón Seco, Cerro Wenceslao, Piedra Clavada, Cerro Grande, El Cordón, El Destino, El Valle, Koluel Kaike, Las Heras, Los Perales, Cañadón de la Escondida, Pico Truncado, El Guadal, Tres Picos, Meseta 14, Bayo, Escorial



Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras y prestadoras de servicios que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge



Datos relevantes

- Se ha detectado presunta infracción por daño ambiental en una instalación en Sinopec y 3 instalaciones con presuntos incumplimientos a la Disposición 343/08.
- Se han muestreado 19 bolsones de plásticos tratados en la planta de re-valorización de JMB.
- Se ha realizado inspección a minera GoldCorp a fin de constatar la gestión de sus residuos según lo estipulado en la Ley Provincial 2568.



Muchas gracias



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente