

Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – Junio 2022



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente

Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte y empresas prestadoras de servicio de la industria petrolera y pesqueras.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2.567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectoros
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



Resumen – Junio 2022

Empresas inspeccionadas	SINOPEC ARGENTINA YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY
Yacimientos recorridos	16
Actas realizadas	130
Clausuras de instalaciones	2
Inspectores involucrados	7
Vehículos afectados	2 camionetas 4x4 – Vehículos de operadoras y contratistas
Distancia recorrida	1827 Kilómetros – 2370 Kilómetros



Acciones en campo

- Total de ex piletas inspeccionadas (para muestreos de caracterización): 5
- Muestreo de biopilas en Repositorio ME-115 y descartes en Repositorio CS-240.
- Pruebas de hermeticidad de 45 pozos inyectores en cumplimiento con la Disposición 135/07, procediendo a la clausura del pozo CMA-137 por no presentar condiciones de integridad.
- Control de auditoría ambiental de tanque en cumplimiento con la disposición 343/08.

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo TP-45
- Pozo ME-2009
- Pozo ME-3058

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Batería CM-102• Batería ME-174 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo ME-1010• Pozo ME-3046 |
|---|---|



Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos de caracterización y/o liberaciones): 66
- Desclasificación de 28 contenedores de Residuos en Repositorio CL-1 y 39 contenedores en Repositorio LP-50.
- Muestreo de cutting en cuttinera CL-25.
- Inspección saneamiento Pileta API OESTE PTA PT

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pozo LH-1007 (presunta infracción constatada) • Pozo CE-1385 • Pozo CE-1384 • Pozo CS-1090 (presunta infracción constatada) • Pozo SCA-1 • Pozo CE-26 • Planta CE-10 (presunta infracción constatada) | <ul style="list-style-type: none"> • Pozo CG-211 • Pozo CG-305 • Pozo CG-08 • BAT-CG-10 • Pozo CG-231 • Pozo CG-709 (presunta infracción constatada) |
|---|--|

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pozo CE-110 • Pozo CE-1023 • Pozo CE-938 • Pozo CE-1033 | <ul style="list-style-type: none"> • Pozo CE-1032 • Pozo CE-1026 • BAT-CE-07 • Pozo CL-2035 | <ul style="list-style-type: none"> • Pozo CS-199 • ACUEDUCTO 6 • Pozo CG-477 | <ul style="list-style-type: none"> • Pozo CG-755 • Pozo CG-250 • Pozo CG-296 |
|--|---|---|---|

Otras empresas

PAN AMERICAN ENERGY

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 16
- Pruebas de hermeticidad de 159 pozos inyectores en cumplimiento con la Disposición 135/07, procediendo a la clausura del pozo PC-1023 por no presentar condiciones de integridad.
- Desclasificación de 45 contenedores de Residuos en Repositorio PC-1200.

TECPETROL

- Inspección a yacimiento Gran Bajo Oriental en el marco de la Ley Provincial N°2658.

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSÉ



- Inspección a la base operativa en la Localidad de Pico Truncado en cumplimiento con la Ley Provincial 2567.



Esfuerzo de inspección


Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo enero – junio 2022 expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.

Yacimientos inspeccionados: Cañadón León, Cañadón Minerales, Cañadón Seco, El Cordón, Pico Truncado, Meseta Espinosa, Piedra Clavada, Cerro Grande, Koluel Kaike, Las Heras, Cañadón de la Escondida, Lomas del Cuy, Barranca Baya, Los Perales, El Valle, Gran Bajo Oriental.



Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras y prestadoras de servicios que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge



Muchas gracias



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente