

Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – Abril 2021



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente

Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte, empresas prestadoras de servicio de la industria petrolera y pesqueras.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2.567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectores
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



Resumen – Abril 2021

Empresas inspeccionadas	SINOPEC ARGENTINA YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY
Yacimientos recorridos	24
Actas realizadas	179
Presuntas infracciones	9
Clausuras de instalaciones	15
Inspectores involucrados	8
Vehículos afectados	3 camionetas 4x4
Distancia recorrida	9.393 Kilómetros Aclaración: el valor indicado en marzo de 27.227 Kilómetros corresponde a los kilómetros recorridos en el semestre oct 2020 / mar 2021. La distancia recorrida de Marzo fue de 6978Km



Acciones en campo

- Se procedió a realizar cateos en 5 ex piletas de lodo para su caracterización
- Realización de pruebas de hermeticidad de 99 pozos inyectores dando cumplimiento a Disposición 135/07
- Se clausuraron 2 pozos inyectores por no presentar condiciones de hermeticidad de casing.

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo KK-350
- Pozo EH-3012
- PTC-EH-1
- Pozo EH-558
- Batería EH-145
- Batería EH-144
- Batería LH-10
- Planta deshidratadora CW

Baterías y plantas inspeccionadas en el marco de normativa 343/08

- Batería EH-163
- Batería EH-133
- Batería EH-153
- Batería EH-34
- Batería EH-168
- Batería EH-181

Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 71
- Realización de pruebas de hermeticidad de 111 pozos inyectores dando cumplimiento a Disposición 135/07
- Se clausuraron 11 pozos inyectores por no presentar condiciones de hermeticidad de casing
- Se clausuraron los pozos PT-593 y CÑE-393 de manera preventiva por daño ambiental.
- Muestreo de 32 bolsones de plásticos en la planta de recuperación y valorización de JMB



Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento:

- Pozo EG-160
- Pozo LC-108
- Acueducto 23T
- Pozo PT-1158
- Pozo PT-802
- Pozo PT-890
- Pozo PT-793
- Acueducto PPA SAR N° 1
- Pozo EG-345(a)
- Pozo ED-350

- Oleoducto de Planta ED a SAT 3
- Pozo ED-219 (SAT 1)
- Batería ED-2
- Batería ED-4
- Pozo EC-72
- Pozo CG-769
- Pozo CG-08
- Pozo LH-274
- Batería CG-19
- Col aux. N°2 de Bat. CG-19
(Presunta infracción constatada)

- Pozo CG-a8
- Pozo LC-455
- Pozo LC-90
- Pozo LC-10
- Batería CG-01
- Batería CS-69
- Pozo EG-159
- Batería CG-7
- Pozo CG-660
- Pozo CG-67
- Pozo CÑE-393
(presunta infracción constatada)



Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento:

- Pozo EG-06 (presunta infracción constatada)
- Pozo EG-86 (presunta infracción constatada)
- Pozo EG-160 (presunta infracción constatada)
- Oleoducto EG-10 (presunta infracción constatada)
- Pozo CL-33
- Oleoducto de Bat. CL-200
- Oleoducto troncal de Bat. CL-25
- Pozo CL-372
- Pozo CL-2226



Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 21

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento	Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB	Baterías y plantas inspeccionadas en el marco de normativa 343/08
<ul style="list-style-type: none">• Pozo PC-1144• Pozo PC-40• Satélite N°4• Batería PC-2• Pozo KK-1029• Pozo EV-1029• Batería MC-1	<ul style="list-style-type: none">• Pozo PC-1297• Pozo PC-1311• Pozo PC-1490• Pozo PC-1320• Pozo PC-1466• Pozo PC-1440• Pozo PC-1439• Pozo PC-1289	<ul style="list-style-type: none">• Batería PC-5• Batería PC-7• Batería MC-4• Batería MC-3



Otras empresas

Acciones en campo

- Se efectuaron inspecciones a empresas de servicios vinculadas a la actividad hidrocarburífera. Como resultado de los procedimientos se solicitó la adecuación de los mismos al marco normativo ambiental, mientras que para los habilitados por esta Autoridad de Aplicación se verificó el grado de cumplimiento a lo declarado en sus correspondientes Planes de Gestión Ambiental (PGA).

Empresas inspeccionadas

- COPESA
- CALFRAC WELL SERVICE
- VERMAZ SRL
- JMB
- CLEAR



Esfuerzo de inspección


Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo octubre-marzo expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.

Yacimientos inspeccionados: Cañadón Seco, Cañadón Minerales, El Huemul, Meseta Espinosa, Piedra Clavada, Tres Picos, Cerro Wenceslao, Cerro Overo, Cerro Grande, Cañadón León, El Valle, Koluel Kaike, Las Heras, Los Perales, Cañadón de la Escondida, Loma del Cuy, Pico Truncado, El Destino, El Guadal, Huetel, Barranca Baya, Escorial, Bayo, Meseta Catorce



Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge



Datos relevantes

- Se relevaron 9 instalaciones con presuntas infracciones a las normativas ambientales
- Se procedió a clausurar 2 instalaciones de manera preventiva por daño ambiental
- Se procedió a clausurar 13 pozos inyectores durante las recorridas dando cumplimiento a la Disposición 135/07



Muchas gracias



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente