

# Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – Julio 2021

---



—  
**Secretaría de  
Estado de Ambiente**  
Ministerio de Salud y Ambiente

---

# Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



---

## Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte, empresas prestadoras de servicio de la industria petrolera y pesqueras.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2.567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectores
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



---

# Resumen – Julio 2021

Empresas inspeccionadas	SINOPEC ARGENTINA YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY
Yacimientos recorridos	21
Actas realizadas	116
Presuntas infracciones	8
Clausuras de instalaciones	4
Inspectores involucrados	8
Vehículos afectados	2 camionetas 4x4
Distancia recorrida	6.026 Kilómetros



## Acciones en campo

- Se procedió a realizar cateos en 2 ex piletas de lodo para su caracterización
- Constatación mediante cateos para comienzo de saneamiento en la ex pileta del descargadero de la Batería ME-501
- Constatación de primer etapa de cierre en el Empréstimo ME

## Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo SPC-1099
- Batería PC-301
- Pozo EH-4005
- Pozo ME-3051
- Oleoducto Batería CL-605 (Presunta infracción constatada)
- Oleoducto PTC-ME-120

## Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- Pozo SPC-2161
- Pozo SPC-1160
- Pozo SPC-1149
- Pozo SPC-1100
- Pozo SPC-1013
- Pozo PC-209
- Pozo ME-3130
- Pozo ME-3097
- Pozo MEN-3180
- Pozo MEN-3152
- Pozo MEN-3153

## Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 58
- Muestreo de 6 biopilas en repositorio LP-50 y de 7 pilas de descartes en el Repositorio EG-5
- Muestreo de 6 boxes en la cuttinera ECH-2.
- Muestreo de 25 bolsones de plásticos en la planta de recuperación y valorización de JMB
- Realización de pruebas de hermeticidad de 14 pozos inyectoros dando cumplimiento a Disposición 135/07 clausurando el pozo CnE-582 por no presentar condiciones de hermeticidad de casing.
- Habilitación del pozo CnE-425 dando cumplimiento a Disposición 135/07
- Muestreo en contenedores en el Repositorio LP-50
- Clausura del satélite N° 1 de Batería EG-06, Pozo inyector CnE-947, Acueducto LP-34

## Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozo EG-434</li> <li>• Pozo EG-432</li> <li>• Ex pileta del pozo CS-437</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozo CS-939</li> <li>• Pozo CS-431</li> <li>• Pozo CS-2143</li> </ul> |
|---|--|



## Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Pozo EG-284
- Pozo LC-546
- Pozo EG-282
- Batería EG-11
- Pozo EG-798
- Batería EG-07
- Col Aux N°1 Batería CG-19 (Presunta infracción constatada)
- Pozo CS-2019
- Pozo CS-2040
- Pozo CS-528
- Pozo CS-2052
- Pozo CS-1204
- Pozo CS-2112
- Satélite CS-N°16
- Batería CS-20
- Acueducto CS-28 (Presunta infracción constatada)
- PT-784 (Presunta infracción constatada)
- Pozo CG-665
- Col Aux N° 3 Batería CG-23
- Pozo LP-1099
- Col Aux Batería LP-28
- Col Aux N°1 Batería LP-29 (presunta infracción constatada)
- Batería CG-07(Presunta infracción constatada)
- Cañería Pozo CG-242 (presunta infracción constatada)
- Pozo CS-2127
- Pozo CS-2038



## Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 15
- Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB: cercanías a Batería EV-7 y Pozo KK-203
- Presunta infracción constatada en la Estación MC-1
- Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento: KK-1274, Acueducto PIAS KK-1 (Presunta infracción constatada)
- Muestreo en contenedores en el Repositorio PC-1200
- Muestreo de 2 biopilas en el Repositorio PC-1200
- Muestreo de 39 freaímetros
- Clausura del Acueducto PIAS KK-1







# Esfuerzo de inspección

Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo Febrero - Julio expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.


Yacimientos inspeccionados: Cañadón Seco, El Huemul, Meseta Espinosa, El Destino, Piedra Clavada, Sur Piedra Clavada, Cañadón León, Cañadón Vasco, El Valle, Koluel Kaike, Las Heras, Los Perales, Cañadón de la Escondida, Loma del Cuy, Pico Truncado, El Guadal, Meseta Catorce, Tres Picos, Cerro Grande, Cholita, El Cordon.



---

# Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras y prestadoras de servicios que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge



---

# Datos relevantes

- Se procedió a clausurar 3 ductos y dar intervención al IESC para que realice el análisis de integridad correspondiente en base a su competencia.
- Se clausuró el pozo inyector CnE-947 por no presentar condiciones de hermeticidad en base a Disposición 135/07.
- Comienzo y finalización de la campaña de monitoreo de freáticos de la Empresa Pan American Energy



Muchas gracias

---



—  
**Secretaría de  
Estado de Ambiente**  
Ministerio de Salud y Ambiente