

Reporte de Control Ambiental

Zona Norte – Febrero 2022



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente

Objetivo

El Reporte de Control Ambiental es una herramienta de información pública para comunicar a los distintos sectores, autoridades y habitantes de Santa Cruz, sobre el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para la protección del ambiente en la Zona Norte.

El reporte de inspecciones, acciones de campo y resultados permite democratizar la información hacia un proceso de mejora continua en la tarea de la autoridad ambiental provincial.



Acciones en campo

Durante las tareas de campo, se realizaron inspecciones a las tres operadoras de mayor importancia en la zona norte, empresas prestadoras de servicio de la industria petrolera y pesqueras.

La normativa de referencia auditada corresponde con:

- Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental
- Ley 2.567 de Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 de pozos inyectoros
- Disposición 343/08 de tanques aéreos
- Ley 3.122 programa de saneamiento ambiental



Resumen – febrero 2022

Empresas inspeccionadas	SINOPEC ARGENTINA YPF S.A. PAN AMERICAN ENERGY
Yacimientos recorridos	17
Actas realizadas	128
Presuntas infracciones	2
Clausuras de instalaciones	10
Inspectores involucrados	8
Vehículos afectados	2 camionetas 4x4
Distancia recorrida	5.221 Kilómetros



Acciones en campo

- Muestreo de biopilas en Repositorio LH-10

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- Col Aux SPC-1025 (Presunta infracción constatada)
- Col Aux CW-2045
- Col Aux CW-2024
- Pozo CS-2173

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pozo TP-2006• Pozo TP-105• Pozo TP-11• Pozo TP-2001• Pozo TP-3018• Pozo TP-29 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo TP-3022• Pozo TP-3031• Pozo TP-3019• Pozo TP-3032• Pozo TP-101 |
|--|---|

Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 77
- Muestreo de cutting en Cañadón Seco
- Pruebas hidráulicas de 31 inyectores en cumplimiento con la Disposición 135/07 procediendo a la clausura de 10 pozos inyectores por no presentar condiciones de integridad.

Inspecciones de incidentes y avances de saneamiento

- CNE-176
- Pozo PT-1183
- Col Aux 1 de la Batería CS-63 (Presunta infracción constatada)
- cercanías de la Batería CG-2, Pozo EG-497



Acciones en campo

- Total de piletas inspeccionadas (para muestreos y/o liberaciones): 5
- Pruebas hidráulicas de 2 inyectores en cumplimiento con la Disposición 135/07
- Muestreo de cutting en Escorial

Solicitudes de inicio de trabajo y sitios con acopio de chatarra, rezagos, escombros, restos de AIB:



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pozo EV-1231• Pozo EV-82• Batería EV-08 | <ul style="list-style-type: none">• Pozo EV-1232• Pozo EV-11 |
|---|---|



Esfuerzo de inspección


Se presenta el esfuerzo de trabajo para las inspecciones en el periodo septiembre 2021-febrero 2022 expresadas en horas en campo y kilómetros recorridos.

Yacimientos inspeccionados: Cañadón Seco, Cerro Wenceslao, Piedra Clavada, Cerro Grande, El Cordón, El Destino, El Valle, Koluel Kaike, Las Heras, Los Perales, Cañadón de la Escondida, Pico Truncado, El Guadal, Tres Picos, Meseta 14, Bayo, Escorial



Inspecciones

Se ilustra la totalidad de inspecciones generadas, en un periodo de 6 meses, a las operadoras y prestadoras de servicios que trabajan activamente en la Cuenca del Golfo San Jorge



Datos relevantes

- Se ha realizado el relevamiento en los siguientes sitios:
- Planta de tratamiento de residuos pesqueros Landfaming, ubicado en la Localidad de Puerto Deseado.
- Bases operativas de EG y Ech de AESA para constatar la gestión de sus residuos peligrosos.
- Base operativa de COPESA.
- Batería en PT de Alianza Petrolera.
- Instalaciones de Lago del Desierto.



Muchas gracias



—
**Secretaría de
Estado de Ambiente**
Ministerio de Salud y Ambiente